

#### **A 10.5.12. RECOMENDACIONES POR ROTURA DE TANQUE DE CLORO LÍQUIDO EN LA ETAP DE VALMAYOR**

En el Plan de Emergencia Exterior de la ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) de Valmayor figura, entre sus riesgos, una posible rotura de tanque de cloro líquido, pudiendo dispersar una nube tóxica.

Dentro de la zona de Actuación (Radio de 10.000 m.), se encuentra parte de nuestro municipio.

La recomendación descrita en este Plan para dicha situación, en caso de llegar al municipio, es **el confinamiento. (ver recomendaciones de confinamiento)**