



### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

**Nombre** | Iglesia Asunción de Nuestra Señora

**Categoría** | Elemento histórico constructivo religioso

**Tipología** | Iglesia

**Cronología** | Siglo XVI.XX

**Adscripción cultural** | Contemporánea

**Estado de conservación** | Bueno, ha sido completamente reconstruido

**Grado de protección** | Incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias Municipales, tipo de protección Integral. Recogida en la Carta Arqueológica de Torreledones.

**Entorno** | Casco urbano de Torreledones

**Acceso** | Avenida de Valladolid. Localizado en el centro urbano de Torreledones.

**Accesibilidad** | A pie. Transporte público

**Localización** | Situada en la Avenida de Valladolid nº26

**Tipo de propiedad** | Privada

### DESCRIPCIÓN

La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora está situada en la avenida de Valladolid, junto a las calles de Carlos Picabea y de Las Marías. Se trata de un conjunto conformado por la iglesia y la casa parroquial junto con una explanada exterior delante de su atrio y un jardín interior.

Existe una fuerte controversia sobre la fecha de construcción de la iglesia. Algunos autores sitúan su primera edificación en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la inscripción de 1696 que aparece en el campanario.

Durante la Guerra Civil la iglesia fue incautada y convertida en taller. Esto sucedió aproximadamente en Otoño del 36 o Invierno del 37, posteriormente la Iglesia fue destruida por el fuego. La iglesia se reconstruyó posteriormente y, durante la segunda mitad del siglo XX, ha sufrido varias obras de reforma.

! Localización sobre cartografía topográfica



! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea



! Vista desde calle Carlos Picabea



! Interior de la Iglesia



! Detalle campanario



! Lapidas del siglo XVII junto a la entrada

